

Инструкции

1. Изключете захранването преди монтаж.
2. Уверете се, че поляритетът е спазен.
3. Отворете конектора.
4. Поставете лентата. Диодите трябва да бъдат откъм страната на прореза.
5. Затворете капачето и натиснете, за да се заключи.

Символът WEEE показва, че този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве. За рециклирането на този продукт, моля свържете се с обекта, от който е закупен или следвайте инструкциите на организациите, занимаващи се с оползотворяване на отпадъците във вашия регион.

Instructions

1. Power off before connecting.
2. Make sure the polarity is right.
3. Open the back cover.
4. Insert a LED Strip. The LEDs should face the side where the notch is.
5. Close the back cover and press to lock it.



Dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.

