

СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ ЗА ВГРАДАНЕ

МОДЕЛ: SDV

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Монтажът да се извърши от квалифициран специалист съгласно настоящата инструкция!
Моля, съхранявайте инструкцията!

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Обхват на действие: 360°
Захранващо напрежение: 220-240 V AC/50-60 Hz
Максимална мощност: 1200 W (лампи с нажежаема жичка) 300 W (енергоспестяващи лампи)
Радиус на действие: до 6 м
Височина на инсталане: 2.2-4 м
Работна температура: -20° C ~ +40° C
Време на светене: min. 10 sec ± 3 sec. (регулируем) max. 15 min ± 2 min.
Праг на осветеност: <3-2000 lx (регулируем)
Степен на защита: IP20
Консумация: 0.5 W (работен режим)
Работна влажност: < 93% RH
Скорост на засичане: 0.6 - 1.5 m/s
Монтажен отвор: ø62 mm

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ И ИНФОРМАЦИЯ

Сензорът за вграждане представлява пасивен инфрачервен датчик, който следи (измерва) инфрачервените лъчи (топлина), които се излъчват от обектите намиращи се в обсега му на действие. В зависимост от изменението на топлинния фон в контролираната зона, сензорът включва/изключва свързания към него товар. За това сензора за вграждане не се препоръчва да се монтира в зони с големи температурни амплитуди – в близост до климатици или отопителни уреди. Инфрачервените датчици най-често се използват като сензори за движение.



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Извършването на каквито и да било действия при включено електрическо напрежение носи потенциална опасност от поражения от електрически ток. Електрозахранването трябва да бъде изключено преди започване на работа. Да не се превишава препоръчителната максимална мощност. Не се препоръчва сензорът да се използва за управление на луминесцентни лампи.

МОНТАЖ

- Изключете захранването и отворете прозрачния пластмасов капак, намиращ се на долната част на сензора.
- Развийте болтчетата на свързващата клема и свържете към нея захранването и товара според посочената схема.
- Затегнете болтчетата и поставете обратно прозрачния капак.
- Изправете металните пружини на сензора и поставете сензора в монтажния отвор или инсталационната кутия на тавана. След като пуснете пружините, сензорът ще остане на това място.
- След монтаж, включете захранването и тествайте сензора.

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ



ТЕСТВАНЕ РАБОТАТА НА СЕНЗОРА

- Преди да включите електrozахранването, завъртете регулатора "TIME" в посока, обратна на часовниковата стрелка към знак „минус“, а регулатора „LUX“ по посока на часовниковата стрелка към символа „слънце“.
- Когато включите захранването, осветлението ще се включи веднага, 10 секунди (± 3 секунди) по-късно, осветлението автоматично ще изгасне. Ако сензорът засече движещ се обект ще изработи автоматично нормално.
- Ако в контролираната зона се засече движение, сензорът ще включи лампите. При повторно засичане на движение от сензора в контролираната от него зона, в рамките на периода, когато е включил електрическата верига, времето ще се преизчисли на база първоначално зададено време.
- За да тествате чувствителността на сензора към външната осветеност, завъртете регулатора „LUX“ в посока обратна на часовниковата стрелка към символа „полумесец“. Ако обкръжаващата осветеност е по-голяма от 3lx, сензорът ще изключи товара, дори при движение в обхвата на действие на сензора. Ако обкръжаващата осветеност е по-малка от 3 lx, сензорът ще включи товара, когато засече движение в контролираната от него зона.
- Ако сензорът бъде покрит с текстилна кърпа или друг непрозрачен материал, лампата ще светне и след 10 секунди (± 3 секунди) ще изгасне.
- Ако мощността на използваните лампи е по-голяма от 60 W за всяка една е необходимо разстоянието между сензора и най-близката лампа да бъде не по-малко от 60 см.

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА СМУЩЕНИЯ В РАБОТАТА НА СЕНЗОРА

Лампата не светва:

- Проверете захранването и свързването.
- Проверете дали лампата не е повредена.
- Проверете правилно ли е зададена чувствителността на сензора към външната осветеност.
- Ако тествате сензора в условия на дневна светлина, моля завъртете регулатора „LUX“ към символа „слънце“, в противен случай товара свързан към сензора няма да се включи.

Сензорът не реагира нормално:

- Проверете дали пред сензора няма предмети влияещи на нормалното му функциониране.
- Проверете дали температурата в помещението не е твърде висока.
- Проверете дали движещият се обект е в обсега на действие на сензора.
- Проверете дали височината, на която е инсталан сензорът, е в рамките на препоръчителната.
- Проверете дали в близост до сензора няма тела със силно отразяващи повърхности (огледала, метални пред-мети и др.).

Сензорът не изключва лампата:

- Проверете дали в обсега на сензора няма движещ се обект.
- Проверете дали регулатора „TIME“ не е останен в позиция „плюс“.
- Проверете захранването.
- Уверете се, че в обхвата на сензора няма отопително тяло.

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда. Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.

Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърли само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба EEE с цел използване на околната среда и човешкото здраве. За рециклирането на този продукт, моля свържете се с обекта, от който е закупен или служба за събиране на ИУЕО.

MOTION SENSOR**MODEL: SDV****INSTRUCTIONS FOR EXPLOITATION**

The installation should be performed by a qualified electrician according to this manual.
Please, keep the instructions.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Detection Range:	360°
Power supply:	220V-240V AC, 50-60Hz
Max rated load:	1200W (incandescent lamps) 300W (energy saving lamps)
Detection distance:	max 6m
Installation height:	2.2 – 4m
Working temperature range:	-20°C ~ +40°C
Time delay:	min. 10sec±3sec (adjustable) max. 15 min±2 min (adjustable)
Ambient light:	<3-2000lx (adjustable)
Index of protection:	IP20
Power consumption:	0,5W (working mode)
Working humidity:	< 93%RH
Detection moving speed:	0.6 – 1.5 m/s
Mounting hole:	ø62mm

NOTES AND INFORMATION



The motion sensor is a passive infrared sensor, which detects (monitors) infrared rays (warmth) emitted by the objects that fall into its detection range. The sensor turns on / off the load, connected to it, depending on the change of the thermal background in the detection area. This is why it is not recommended to install the motion sensor in areas with great temperature amplitude – near air conditioners or heaters. Infrared sensors are normally used as motion sensors.

SAFETY INSTRUCTIONS

Any action performed when the main power supply is on has a risk of electrical shock. The power supply must be turned off prior to installation. The max. load should not be exceeded. It is not recommended to use the sensor to control luminescent lamps.

INSTALLATION

1. Turn off the main power supply and open the transparent plastic cover at the bottom of the sensor.
2. Loose the screws of the connecting terminal block and connect the power supply and load, according to the scheme below.
3. Tighten the screws and put the transparent cover back.
4. Fold the metal spring of the sensor upwards, until they are in "l" position with sensor, and then put the sensor into the hole or installation box which is on the ceiling and has the similar size with the sensor. Releasing the spring, the sensor will be set in this installation position.
5. After installation, turn on the power supply and test the sensor.

WIRE CONNECTION DIAGRAM**TESTING THE SENSOR**

- Before switching the main power supply on, turn the TIME knob anticlockwise to "minus" and the LUX knob clockwise to the symbol "sun".
- Turn on the power supply and the lights will immediately turn on. 10 seconds ± 3 sec. later, the lights will turn off automatically. If the sensor detects a moving object, it will work again normally.
- If a movement is detected in the controlled area, the sensor will turn on the load. If a movement is detected again during the time delay, the time will be recalculated based on the initial settings.
- To test the sensor sensitivity to ambient light, turn LUX knob anticlockwise to the symbol "half-moon". If the ambient light is more than 3lx, the sensor will turn off the load, even if there is a movement in the detection area. If the ambient light is less 3lx, the sensor will turn on the load, once detecting a moving object.
- If the sensor is covered with a cloth or other non-transparent material, the lamp will be switched on and switched off after 10 seconds (±3 sec)
- If each lamp is 60W, the distance between the sensor and the nearest lamp has to be more than 60 cm

POSSIBLE REASONS FOR SENSOR MALFUNCTIONS**The lamp does not switch on:**

- Please check if the power and load connection is correct.
- Make sure the lamp is not defective.
- Check if the working light corresponds to the ambient light.
- When testing in daylight, please turn LUX knob to „sun” position, otherwise the sensor lamp could not work!

The sensitivity is poor:

- Please check if there is hinder in front of the detection window to prevent from receiving the signals.
- Please check if the ambient temperature is too high.
- Please check if the signals source is in the detection area.
- Please check if the installation height corresponds to the height shown in the instruction.

The sensor does not switch off the load automatically:

- Check if there are continual signals in the detection area.
- Make sure TIME knob is not set to "plus".
- Check if the power corresponds to the instruction.
- Make sure there are no heaters in the sensor range.

TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS

The product and its components are not harmful to the environment. Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.



Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.

ES SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EMPOTRAR EN EL TECHO

MODELO: SDV

INSTRUCCIÓN

Este aparato debe ser instalado por electricistas profesionales y no ser desmontado.

FICHA TÉCNICA

Radio de acción:360°
Voltaje:220-240 V AC/50-60 Hz
Potencia máxima: 1200 W (incand.) 300 W (bajo consumo y led)
Radio de acción: para 6 m
Altura de montaje: 2,2 – 4 m
Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +40°C
Tiempo de funcionamiento: min. 10 sec.±3 sec (ajustable) max. 15 min±2min (ajustable)
Luminancia: <3-2000 lx (ajustable)
Resistencia: IP20
Potencia cons.: 0,5 W (operación)
Humedad máxima defunc.: < 93% RH
Velocidad de detección: 0,6 – 1,5 m/s
Apertura de montaje: Ø62 mm

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

El sensor esta diseñado para un funcionamiento optimo cuando se coloca entre 2 y 4m del nivel del suelo. El sensor es mucho mas sensible al movimiento en todo lo ancho de la zona de detección, asi como menos sensible cuanto mas nos alejamos del aparato en longuito del área de detección. La lluvia, nieve y las tormentas pueden crear cambios en temperatura bruscos que pueden hacer conectar el sensor. Se recomienda instalarlo en una zona mas protegida. Evitar colocación del detector cerca de fuentes de calor como extractores. Puede provocar, que aparato se dispare sin motivo. Evitar apuntar hacia luces y zonas reflectantes. Evitar colocar el sensor cerca de zonas de alteración electromagnética.



SEGURIDAD

Antes de colocar el aparato a la fuente, comprobar la corriente y el voltaje de la red. Nunca intentar abrir o reparar el sensor. Es sensor debe ser utilizado solo para el fin de para que ha sido fabricado. Nunca permitir que los niños utilicen el sensor o cualquier aparato eléctrico.

MONTAJE

1. Hacer un orificio en el techo.
2. Quitar la cubierta inferior del sensor.
3. Conectar la alimentación al terminal de conexión del sensor según el esquema de conexión.
4. Volver instalar la cubierta.
5. Presionar los resortes de metal del sensor hacia arriba, hasta que se encuentre en posición vertical y colocar el sensor en el agujero del techo. Al soltar los resortes quedara instalado.

ESQUEMA DE CONEXIÓN



TEST DE DETECCIÓN

- Poner el cursor de ajuste de luminancia LUX en la posición "sol" y el cursor TIME en posición (-).
- Esperar 30 seg. hasta que sensor se estabilice.
- Hacer mover una persona en el área de detección para poder ajustar la detección (cuando se detecte algún movimiento se encenderá la lámpara).
- Ajustar temporización deseada a través de cursor TIME.
- Ajustar el nivel de luminancia a través de cursor LUX.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

El producto y sus componentes NO SON PELIGROSOS para el medio ambiente.



Esta marca indica, que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incorrecta de residuos, reciclar correctamente sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el punto de venta.

SENZOR DE MISCARE

MODEL: SDV

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE

Instalarea trebuie efectuata de un electrician calificat conform manualului de instructiuni.
Va rugam sa pastrati instructiunile.

CARACTERISTICI PRODUS

Raza de detectie:360°
Tensiune:220V-240V AC, 50-60Hz
Sarcina maxima:1200W (lampi cu incandescenta)300W (lampi cu economie de energie)
Distanță de detectie:max 6m
Inaltimea de instalare:2.2 – 4m
Temperatura de lucru:-20°C ~ +40°C
Timp de intarziere:min. 10sec±3sec (reglabil)max. 15min±2 min (reglabil)
Lumina ambientala:<3-2000lx (reglabil)
Clasa de protectie:IP20
Putere consumata:0,5W (mod de lucru)
Umiditatea de lucru:< 93%RH
Viteza de detectare:0.6 – 1.5 m/s
Orificiu montare:ø62mm

NOTE SI INFORMATII

Senzorul de miscare este un senzor cu infraroșii pasivi, care detectează (monitorizează) razele infraroșii emise de către obiecte care intră în aria de detectie. Senzorul deschide/inchide sarcina, la care este conectat, în funcție de modificarea fundamentalui termic din aria de detectie. Din aceasta cauza nu este recomandată instalarea senzorului de miscare în spații cu temperatură ridicată - în apropierea aerelor conditionate sau a încalzitoarelor. Senzori cu infraroșii în mod normal sunt folosiți ca senzori de miscare.



INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Orice acțiune efectuată cu sursa principală ON poate conduce la electrocutare. Sursa de alimentare trebuie deconectată înainte de instalare. Sarcina maxima nu trebuie depasită. Nu este recomandată folosirea senzorului pentru controlarea lampilor luminoscenti. Senzorul este proiectat să fie instalat într-o poziție verticală pe o suprafață dreaptă.

INSTALAREA

1. Întrerupeți sursa principală de alimentare și deschideți carcasa de plastic transparentă din partea de jos a senzorului.
2. Slabiți suruburile de la blocul terminal de conectare și conectați sursa și sarcina, conform schemei de mai jos.
3. Strângeți suruburile și puneti la loc carcasa transparentă.
4. Rabatiti clemele metalice ale senzorului în sus, pana cand ajung in pozitia "I" cu senzorul, si apoi puneti senzorul in orificiu sau intr-o cutie care este pe tavan si are aceasi dimensiune cu senzorul. Eliberati clemele metalice si senzorul va fi asezat in pozitia de instalare.
5. Dupa instalare, deschideți sursa de alimentare principală și testați senzorul.

DIAGRAMA DE CONECTARE A CABLURILOR



TESTAREA SENZORULUI

- Înainte de a deschide sursa de alimentare principală, rotiți în sensul invers al celor de ceasornic butonul TIME spre "minus" și în sensul invers al celor de ceasornic butonul LUX spre simbolul "sun".
- Deschideți sursa și luminiile se vor aprinde imediat. 10 secunde ± 3 sec. mai tarziu, luminiile se vor stinge automat. Dacă senzorul detectează un obiect în miscare, acesta funcționează din nou, în modul normal.
- Dacă în aria controlată se detectează miscare, senzorul va aprinde sarcina. Dacă se va detecta miscare în perioada timpului de întârziere, timpul se va recalculate în baza setărilor inițiale.
- Pentru a testa sensibilitatea senzorului la lumina ambientală, rotiți butonul LUX în sensul invers al celor de ceasornic până la simbolul "half-moon". Dacă lumina ambientală este mai mare decât 3lx, senzorul va opri sarcina, chiar dacă există miscare în aria de detectie. Dacă lumina ambientală este mai mică de 3lx, senzorul va aprinde sarcina odată ce detectează un obiect în miscare.
- În cazul în care senzorul este acoperit cu un material textil sau alt material netransparent, lampa va fi aprinsă și stinsă după 10 secunde (±3 sec).
- Dacă fiecare lămpă are puterea de 60W, distanța dintre senzor și cea mai apropiată lămpă trebuie să fie mai mare de 60 cm.

POSSIBILE MOTIVE PENTRU PROASTA FUNCTIONARE A SENZORULUI

Lampa nu se aprinde:

- Verificați dacă sursa și sarcina sunt conectate corect.
- Asigurați-vă că lămpă nu este defectă.
- Verificați dacă lumina de lucru corespunde cu lumina ambientală.
- Cand testați la lumina zilei, va ruga rotiți butonul LUX în poziția „sun”, altfel senzorul lămpii nu va merge!

Sensibilitatea este proastă:

- Va ruga verificați dacă există vreo piedică în fața ferestrei de detectie a senzorului care impiedică recepționarea semnalelor.
- Va ruga verificați dacă temperatura ambientală este prea mare.
- Va ruga verificați dacă sursa de semnale se află în aria de detectie.
- Va ruga verificați înaltimea la care a fost instalat senzorul dacă corespunde cu înaltimea de instalare specificată în instrucțiuni.

Senzorul nu opreste imediat sarcina:

- Verificați dacă semnalul este continu în aria de detectie.
- Asigurați-vă că butonul TIME nu este setat pe "plus".
- Verificați dacă puterea corespunde instrucțiunilor.
- Asigurați-vă că nu sunt încalzitoare în aria senzorului.

AVAND GRIJA DE CURATENIA MEDIULUI INCONJURATOR

Produsul și componentele sale nu sunt nocive pentru mediul înconjurător. Va ruga să aruncați elementele ambalajului separat în containere destinate materialelor respective.



Va rugam sa aruncați separat produsul deteriorat in containere destinate pentru echipamente electrice scoase din uz.

SENSORE DI MOVIMENTO

MODELLO: SDV

ISTRUZIONI D'USO

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato seguendo il manuale.
Conservare le istruzioni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Area di rilevamento:	360°
Alimentatore:	220V-240V AC, 50-60 Hz
Massimo carico:	1200 W (lampade a incandescenza) 300 W (basso consumo)
Distanza di rilevamento:	max 6 m
Altezza di installazione:	2.2 – 4 m
Temperatura di lavoro:	-20°C ~ +40°C
Ritardo accensione:	min. 10 sec ± 3 sec (regolabile) max. 15 min ± 2 min (regolabile)
Luminosità:	<3-2000lx (regolabile)
Grado di protezione:	IP20
Potenza:	0,5W (working mode)
Umidità di lavoro:	< 93%RH
Rapidità di rilevamento:	0.6 – 1.5 m/s
Foro di montaggio:	ø62 mm

NOTE E INFORMAZIONI

Il sensore di movimento è un sensore a infrarosso passivo, che rileva i raggi infrarossi emessi da un oggetto che si muove nell'area di rilevamento. Il sensore accende o spegne un carico, collegato a lui, a seconda del cambio di temperatura nell'area. Per questo motivo non è consigliato collegare il sensore vicino a fondi di ncaldo e freddo come condizionatori termosifoni etc.


ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Evitare ogni tipo di operazione con l'apparecchio collegato alla tensione e l'interruttore sul ON
Il massimo carico non deve essere superato. Per le lampade fluorescenti non si consiglia l'uso del sensore. Il sensore è stato progettato per essere installato in posizione verticale o a parete.

INSTALLAZIONE

1. Spegnere l'alimentatore principale e aprire il coperchio in plastica trasparente nella parte inferiore del sensore.
2. Allentare le viti del morsetto di collegamento e collegare l'alimentazione e il carico secondo lo schema riportato di seguito.
3. Serrare le viti e mettere indietro la copertura trasparente.
4. Piegare verso l'alto la molla metallica del sensore fino a quando non si trovano in posizione "I" con il sensore, quindi inserire il sensore nel foro o nella scatola di installazione che si trova sul soffitto e ha la dimensione simile al sensore. Rilasciando la molla, il sensore sarà impostato in questa posizione di installazione.
5. Dopo l'installazione, accendere l'alimentazione e provare il sensore.

SCHEMA DI CONNESSIONE CAVI



PROVA DEL SENSORE

- Prima di attivare l'interruttore (ON), girare la manopola TIME nel verso antiorario a "minus" e la manopola LUX in senso orario al simbolo "sun".
- Attivare l'alimentazione e la luce immediatamente si accende. 10 seconds ± 3 sec. dopo, la luce si spegne automaticamente. Se il sensore rileva un movimento ritornerà a lavorare normalmente.
- Se viene rilevato un movimento nell'area il sensore attiverà la luce (il carico) Se il sensore rileva un altri movimenti dopo il primo sempre nel periodo di accensione, il sensore ricalcola il tempo di accensione sempre dall'ultimo movimento rilevato.
- Per provare il crepuscolare, girare la manopola LUX in senso antiorario al simbolo "half-moon". Se nell'ambiente la luminosità è più di 3lx, il sensore spegnerà il carico, anche se ci fosse un movimento rilevato. Se nell'ambiente la luminosità fosse meno di 3lx, il sensore attiverà il carico, una volta rilevato un movimento.
- Se il sensore fosse coperto da stoffa o da altro materiale non trasparente, la lampada si accenderà e si spegnerà dopo 10 secondi (±3 sec)
- Se ogni lampada fosse di 60W la distanza del sensore con la prima lampada dovrà essere più di 60cm

POSSIBILI MOTIVI DI MALFUNZIONAMENTO

La lampada non si accende:

- Controllare se c'è tensione e se i cavi sono collegati correttamente.
- Controllare che la lampada non sia difettosa.
- Controllare se la luminosità dell'ambiente corrisponde a quella del crepuscolare.
- Per il test di giorno ,girare la manopola LUX su „sun”, altrimenti il sensore non attiva la lampada!

La sensibilità è scarsa:

- Controllare che non ci siano ostacoli di fronte al sensore
- Controllare che la temperatura dell'ambiente non sia troppo alta.
- Controllare se il segnale arriva nell'area interessata.
- Verificare che l'altezza di installazione corrisponda a quella specificata nel manuale.

Il sensore non spegne la luce automaticamente:

- Controllare se c'è segnale continuo nell'ambiente.
- Verificare che la manopola TIME non sia nella posizione plus"plus".
- Controllare che la potenza corrisponda a quella specificata nelle istruzioni.
- Controllare che non ci siano fonti di calore nelle vicinanze.

TUTELA DELL'AMBIENTE

Il prodotto ed i suoi componenti non danneggiano l'ambiente. Smaltire tutti gli imballaggi separatamente in contenitori adeguati.



Smaltire i prodotti guasti separatamente in un contenitore per apparecchi elettrici fuori uso.